

Strandbad Tengling am Tachinger See

EU-Badegewässer

Lage: Am Nord-Ufer des Tachinger Sees. Zufahrt über Staatsstraße 2105.

Infrastruktur: Parkplätze; Sanitäranlagen; Restaurant; Kinderspielplatz; Beachvolleyballplatz; Bootsverleih.

Badegewässerprofil: Naturbad-Betreiber: Gemeinde Taching am See. Etwa 130 m Bade-Uferlinie, Fläche Liegewiese etwa 7.000 m². Wasserwacht; Badesteg. Nichtschwimmerabgrenzung; Sprungturm-Plattform.



EU-Einstufung der Badegewässerqualität:

(aufgrund spezieller Konformitäts-Berechnung aus Messwerten der letzten vier Jahre)

Einstufung:		Legende:	
	Ausgezeichnet		 ausgezeichnet  gut  ausreichend  mangelhaft
Einstufungen der letzten Jahre im Einzelnen			
2022		2023	
		2024	
		2025	

Ergebnisse der Badesaison 2026:

Datum	27.04.2026	18.05.2026				
Bewertung	Bakteriologisch nicht zu beanstanden	Bakteriologisch nicht zu beanstanden				
Messwerte im Einzelnen:						
Escherichia coli / 100 ml	<10	<10				
I. Enterokokken / 100 ml	<10	<10				
Legende:						
Bakteriologisch nicht zu beanstanden:			Bakteriologisch zu beanstanden:			
Escherichia coli: ≤ 1800 KBE/100 ml			Escherichia coli: > 1800 KBE/100 ml			
Intestinale Enterokokken: ≤ 700 KBE/100 ml			Intestinale Enterokokken: > 700 KBE/100 ml			
Kontrolluntersuchungen folgen. Ggf. Badeverbot.						
Einzelne Überwachungsergebnisse sind stets nur Moment aufnahmen und erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.						

Weitere Informationen:

Gesundheitsamt Traunstein Herzog-Friedrich-Straße 6 83278 Traunstein	Tel.: (0861) 58-147 Fax.: (0861) 58-150 E-Mail: gesundheitsamt@traunstein.bayern	Internet: www.traunstein.bayern www.taching.de
--	--	---