

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	189	Landratsamt Traunstein	4.41-8240.52-180002
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	189	Landratsamt Traunstein	4.41-8240.52-180002
Betreiber	[Name]	J. Schaumaier Nachf. GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriestr. 12	83278	Traunstein
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Schrottplatz		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nrn. 8.9.2, 8.11.2.1 EG, 8.11.2.4, 8.12.1.1 EG, 8.12.2, 8.12.3.1, 8.15.1, 8.15.3		5.5, 5.1 b

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.07.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]		Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Das bestehende betriebliche Umweltmanagement weist Lücken auf; es besteht Verbesserungsbedarf.	Das vorhandene Umweltmanagement ist anzupassen und zu verbessern	fortlaufend		
	Vollständige Implementierung eines Umweltmanagements	01.05.2027		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL